

FICHA TÉCNICA

Máscara de Solda Celeron



FABRICANTE	CARBOGRAFITE
C.A	6.135
NORMA	ANSI.Z.87.1/2003



CÓDIGOS

- 010040110 - Máscara com visor fixo sem catraca.
- 010040210 - Máscara com visor fixo com catraca.
- 010040310 - Máscara com visor articulado sem catraca.
- 010040410 - Máscara com visor articulado com catraca.

DESCRIÇÃO

Utilizadas no processo de solda em ambientes agressivos como na siderurgia e indústria naval devido a grande resistência ao calor da fibra de Celeron.

TIPOS DO VISORES

Articulado ou fixo.

MATERIAL DO ESCUDO

Celeron.

MATERIAL DO VISOR

Visor articulado - Plástico de alta resistência.
Visor fixo - Celeron.

TAMANHO DAS LENTES

51 x 108mm fixada por mola metálica.

CARNEIRA

Feita em plástico com regulagem por pinos ou catraca.

FIXAÇÃO DA CARNEIRA


Parafuso com porca revestida em plástico.

REGULAGEM DA CARNEIRA

Altura, perímetro e inclinação.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- 010047510 - Carneira com catraca com parafusos (ref. 100)
- 010047810 - Carneira sem catraca com parafusos (ref. 101)
- 010051210 - Carneira com catraca sem parafusos.
- 010051310 - Carneira sem catraca sem parafusos.
- 010047910 - Visor articulado (ref. 102)
- 010047710 - Mola plana (ref. 103)
- 010048010 - Mola inox (ref. 104)



RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Antes de usar o EPI, verifique se todos os componentes estão em perfeitas condições de uso, sem danos visíveis ou aparentes; Conferir com o supervisor de segurança se este equipamento é adequado ao trabalho que realizará; A seleção da tonalidade do filtro de luz deverá ser feita por profissional habilitado e de acordo com as normas de segurança inerentes ao processo e parâmetros de solda; As máscaras fornecem proteção limitada, não são inquebráveis e não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário quando utilizadas adequadamente. Não há tempo máximo de uso, uma vez que vai depender diretamente do cuidado do usuário com sua manutenção e higiene; A sua vida útil é dada enquanto garantir a proteção do rosto e olhos do usuário em suas perfeitas condições de uso; Algumas das partes deste EPI poderão ser substituídas, tais como, carneira e visor, e a substituição destas, deverão ser feitas por partes originais do fabricante; As máscaras de solda podem sofrer alterações em suas características originais quando feita alguma higienização inadequada, usando produtos químicos, e quando expostas em lugares com fontes de calor excessivo.

LIMPEZA

Limpar com pano úmido e enxugar com tecido macio.

RESTRICÇÕES

Nunca deve ser utilizada onde se encontre respingos químicos; Nunca altere ou modifique o EPI; Em processo de solda que emita gases e/ou fumos metálicos é necessário a aplicação adicional de uma forma de proteção respiratória adequada ao risco existente.

GUARDA, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Guardar e armazenar em sua embalagem original em local limpo, longe de fonte de calor excessivo e chama, e longe de qualquer lugar onde possa ocorrer queda de objetos pesados sobre as máscaras. Transportar sempre acondicionado em sua embalagem original, com a informação de material frágil. Evitar transportar junto com materiais tóxicos, ácidos, alcalinos ou cáusticos.

VALIDADE

Indeterminada, mantidas as características originais e observando todas as instruções de armazenagem, uso, guarda e manutenção.